

**Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-404/2018

**Identificación del producto:** VEHÍCULO, marca DACIA, modelos LOGAN II, LOGAN II MCV, SANDERO II (X52), DOKKER (X67) y LODGY (X92) (fabricados entre el 01/03/2018 y el 07/04/2018)



**Categoría** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Lesiones diversas  
Como consecuencia de un fallo en el proceso de fabricación, se pueden producir fugas de gas en el nivel de una de las soldaduras del convertidor catalítico.

**Medidas adoptadas por el órgano notificante::** La empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL ha comunicado a las autoridades de consumo de Castilla y León el problema de los vehículos y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para controlar la soldadura del convertidor catalítico y, si fuera necesario, proceder a su reemplazo.

**Órgano notificante:** Junta de Castilla y León

**Fecha:** 05/12/18