



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-68/2016	(No se dispone de fotografía)
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca HONDA, modelo INSIGHT (ZE2)	
Categoría	Vehículos y accesorios	
Naturaleza del riesgo:	Lesiones diversas Una presión de liberación anormal del inflador del conductor puede causar la ruptura de la caja del inflador. En el caso de una ruptura del inflador, fragmentos de metal podrían ser propulsados en el compartimiento de pasajeros, pudiendo causar daño a los ocupantes del vehículo	
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa HONDA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para que lleven su vehículo a un concesionario autorizado para su reparación. El concesionario deberá sustituir el inflador del airbag del conductor por uno nuevo	
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña	
Fecha:	09/02/16	