



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

**aecosan**

agencia española  
de consumo,  
seguridad alimentaria y nutrición



Red  
de Alertas

**Productos de consumo  
no alimenticios**

## **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

<b>Nº:</b>	CCAA-129/2016
<b>Identificación del producto:</b>	VEHÍCULO, marca HONDA, modelos FR-V, CIVIC, JAZZ, LEGEND, CR-V y RIDGELINE
<b>Categoría</b>	Vehículos y accesorios
<b>Naturaleza del riesgo:</b>	Lesiones diversas Una presión de liberación anormal del airbag del conductor puede causar la ruptura de la caja del airbag en caso de ser activado y fragmentos de metal podrían ser propulsados en el compartimiento de pasajeros, pudiendo causar daño a los ocupantes del vehículo
<b>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</b>	La empresa HONDA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para sustituir el airbag defectuoso.
<b>Órgano notificante:</b>	Generalidad de Cataluña
<b>Fecha:</b>	14/03/16

