



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-195/2016
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca RENAULT, modelo MASTER III (X62) con motor M9T, y conducto de entrada de aceite de turbocompresor fabricado por Contitech entre el 9 y el 20 de septiembre de 2015
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico Se ha detectado un riesgo de fisura en el engaste del conducto de alimentación de aceite del turbocompresor, que puede afectar a su seguridad.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa RENAULT ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Castilla y León el problema del vehículos y las medidas que voluntariamente ha adpotado, consistentes en contactar con los propietarios de las unidades afectadas para proceder a la sustitución del conducto de entrada de aceite del turbocompresor.
Órgano notificante:	Junta de Castilla y León
Fecha:	22/04/16

