



### **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

<b>Nº:</b>	CCAA-88/2016	(No se dispone de fotografía)
<b>Identificación del producto:</b>	VEHÍCULO, marca SEAT, modelo ALHAMBRA (MY 2015)	
<b>Categoría</b>	Vehículos y accesorios	
<b>Naturaleza del riesgo:</b>	Lesiones diversas Existe la posibilidad de que al accionarse el Airbag lateral se dañe la carcasa del generador de gas. Si al accionarse el airbag lateral se desprenden pequeñas partículas metálicas de la carcasa, estas pequeñas partículas metálicas pueden dañar al conductor o al acompañante	
<b>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</b>	La empresa SEAT ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para sustituir la unidad de airbag lateral	
<b>Órgano notificante:</b>	Generalidad de Cataluña	
<b>Fecha:</b>	17/02/16	