



### **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-397/2018

**Identificación del producto:** VEHÍCULO, marca VOLKSWAGEN, modelo T-ROC (modelo de 2018) (fabricados entre diciembre del 2016 y julio del 2018)

**Categoría** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Accidente de tráfico  
Existe la posibilidad de que, en determinadas circunstancias (encendido en posición "CONECTADO", temperaturas externas inferiores a 5 °C, función Auto-Hold no activada), el freno de estacionamiento electromecánico se pueda soltar automáticamente de manera incontrolada.

**Medidas adoptadas por el órgano notificante::** La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para actualizar el software de la unidad de control de los frenos.

**Órgano notificante:** Generalidad de Cataluña

**Fecha:** 29/11/18

(Fotografía no disponible)